

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Gestione digitale dei Near Miss

Dalla segnalazione tramite QR code alla gestione dell'azione correttiva e del feedback.

Proposta riservata ESEM-CPT

Sistema per rendere semplice, tracciabile e misurabile la raccolta dei quasi infortuni nei cantieri e nelle sedi produttive.



**SEGNALA UN
NEAR MISS**



Scansiona il QR code per segnalare un quasi incidente in questo cantiere.

! CANTIERE ESEM EDILI SRL

Art. 15

Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159
(convertito in Legge 198/2025)

Obbliga le imprese con >15 dipendenti a identificare, tracciare, analizzare e comunicare ad INAIL i near miss.

Art. 15 (Misure di tutela) – 81/08:

Impone il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza, implicando la necessità di gestire gli eventi sentinella.

Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) – 81/08:

Obbliga i lavoratori a segnalare immediatamente le condizioni di pericolo, inclusi i mancati infortuni.

Come ci inseriamo nel panorama legale

Offriamo alle imprese iscritte alla cassa edile di milano, lodi e monza Brianza di poter utilizzare il **SISTEMA DIGITALE** centralizzato completamente offerto da cassa edile che faccia tutto il processo in automatico.

SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DEI
MANCATI INFORTUNI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE PER LE IMPRESE EDILI

INAIL

2025




COLLANA SALUTE E SICUREZZA

KEY-POINT - OBIETTIVI

- «Valorizzazione delle segnalazioni dei mancati infortuni (near miss), considerati indicatori strategici per il miglioramento continuo della sicurezza»
- «individuare situazioni potenzialmente pericolose e di intervenire tempestivamente»
- «La raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni può avvalersi del supporto delle tecnologie digitali, favorendo la comunicazione tempestiva e la trasparenza tra le diverse figure della prevenzione (coordinatori, RLS, RSPP, imprese)»
- Uniformare la pratica;

Figura 3

Flusso di gestione dei *near miss*



La situazione ad oggi

- Segnalazione verbale al preposto o al capocantiere
- Telefonata o messaggio WhatsApp
- Modulo cartaceo
- E-mail interna
- Comunicazione al CSE, al committente o all'impresa affidataria

Rischi principali

- Le informazioni si perdono
- Non c'è una traccia ufficiale
- Mancanza di una linea precisa di gestione
- Tempi di intervento non controllati
- Dati frammentati
- Difficoltà di analisi statistica
- Possibile sottostima del problema
- Rischio di responsabilità non chiara
- Archiviazione debole o non uniforme

Centralizzare la gestione dei Near Miss evitando fogli, moduli cartacei e passaggi dispersi tra mail o messaggi.

Nessun modulo da compilare per il lavoratore con possibilità di segnalare parlando nella propria lingua.

Ponte diretto tra impresa e servizio tecnico in caso di necessità.

PROGETTO NEAR MISS GESTIONE DIGITALE

Dati ordinati e analizzabili per individuare criticità ricorrenti.

Traduzione, classificazione e strutturazione automatica della segnalazione. Tracciabilità completa dalla segnalazione alla chiusura.

Trasmissione rapida ai soggetti responsabili della gestione e supporto al processo di verifica e azione correttiva.

Area riservata ESEM-CPT

Un unico ambiente per configurare cantieri, raccogliere segnalazioni e monitorare l'esito.

Area dedicata

ESEM|CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA
Comitato Paritetico Territoriale ex Art 37 e Art. 51,
D. Lgs. 81/08 – Pistoia

SEI UN'IMPRESA del CANESTRO BI Comitato Paritetico Territoriale

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

Benvenuto nell'area riservata in cui potrai gestire la formazione dei tuoi dipendenti

- DIPENDENTI
- CORSI DI FORMAZIONE
- VERIFICA DOCUMENTALE CON ASSISTENTE VIRTUALE
- MACCHINE/ATTREZZATURE

Gestione Near Miss

Obiettivo

Centralizzare la gestione dei Near Miss evitando fogli, moduli cartacei e passaggi dispersi tra mail o messaggi.

Valore operativo

Ogni pratica resta associata al cantiere, allo stato di lavorazione e alle azioni correttive definite.

Messaggio chiave

Un unico ambiente per configurare cantieri, raccogliere segnalazioni e monitorare l'esito.

Sezione dedicata ai Near Miss

La funzione è separata dalle altre attività dell'area riservata: accesso immediato e percorso guidato.

Ingresso sezione

ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Paritetico Nazionale
per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia
(D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 Pagina iniziale

 Dipendenti >

 Corsi

 Verifica documentale

 **Gestione Near Miss**



SEI UN'IMPRESA del CANESTRO RI!

Comitato Paritetico Territoriale

Elenco Near Miss

ELENCO NEAR MISS QUASI INCIDENTI



Near miss non analizzato

La segnalazione non è ancora stata presa in carico.



Near miss analizzato parzialmente

La segnalazione è in fase di analisi.



Near miss analizzato e corretto

La segnalazione è stata analizzata e la situazione è stata risolta.

+ Inserisci nuova area



Accesso chiaro

La sezione rende riconoscibile il punto di ingresso per registrare o consultare una segnalazione.

Riduzione degli errori

Il flusso guidato riduce campi mancanti e interpretazioni non uniformi delle segnalazioni.

Messaggio chiave

La funzione è separata dalle altre attività dell'area riservata: accesso immediato e percorso guidato.

Anagrafica cantiere e generazione del QR CODE

The screenshot shows the ESEM | CPT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA'. Below the logo, there is a sidebar menu with options: 'Pagina iniziale', 'Dipendenti', 'Corsi', 'Verifica documentale', and 'Gestione Near Miss'. The main content area is titled 'Elenco Near Miss' and contains a form titled 'Inserire nuova area'. The form has a dropdown menu for 'Tipo area' with 'Cantiere' selected. Below the dropdown, there is a list of options: 'Cantiere' (checked), 'Ufficio/magazzino/sede produttiva'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annulla' and 'Genera QR Code'. A yellow banner at the top right of the page reads 'SEI UN'IMPRESA del CANESTRO ?!' and 'Comitato Paritetico Territoriale'.

The screenshot shows the ESEM | CPT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA'. Below the logo, there is a sidebar menu with options: 'Pagina iniziale', 'Dipendenti', 'Corsi', 'Verifica documentale', and 'Gestione Near Miss'. The main content area is titled 'Elenco Near Miss' and contains a form titled 'Inserire nuova area'. The form has a dropdown menu for 'Tipo area' with 'Ufficio/magazzino/sede produttiva' selected. Below the dropdown, there is a list of options: 'Cantiere', 'Ufficio/magazzino/sede produttiva' (checked). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annulla' and 'Genera QR Code'. A yellow banner at the top right of the page reads 'SEI UN'IMPRESA del CANESTRO ?!' and 'Comitato Paritetico Territoriale'. The address field is filled with 'Es. Via Roma 15, 20121 Milano'.

Tracciabilità

Ogni segnalazione viene collegata all'anagrafica, facilitando analisi per cantiere, impresa, lavorazione o periodo.

Dati minimi

Area cantiere/sede, referenti (telefono, mail) e inserimento sub-appalti (se presenti) caricando la notifica preliminare o farlo manualmente.

Messaggio chiave

Prima di raccogliere segnalazioni, il sistema associa ogni QR code a un contesto operativo preciso.

ESEM | CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

SEI UN'IMPRESA del CANESTRO ?! Comitato Paritetico Territoriale

Elenco Near Miss

Elenco Near Miss

1. Dati area e contatti preposti

Tipo area:
Cantiere

Nome area / cantiere
Es. Cantiere nuova sede Milano

Preposti che ricevono la segnalazione live

| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| Nome preposto | Telefono | E-mail |
| Mario Rossi | 347 1234567 | m.rossi@example.it |
| Laura Bianchi | 335 7654321 | l.bianchi@example.it |

Le segnalazioni Near Miss vengono inviate in tempo reale su telefono ed e-mail.

Annulla Continua

ESEM | CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

SEI UN'IMPRESA del CANESTRO ?! Comitato Paritetico Territoriale

Elenco Near Miss

Elenco Near Miss

2. Notifica preliminare e imprese in sub

Carica notifica preliminare

Trascina il file qui o clicca per selezionare
Formati accettati: PDF (max 20 MB)

Il sistema può leggere le imprese presenti nella notifica preliminare.

oppure

Inserisci imprese in sub manualmente

| Impresa | Referente | Telefono |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Edil Costruzioni S.r.l. | Giuseppe Verdi | 333 1234567 |
| Impianti Tecnici S.r.l. | Marco Bianchi | 349 7654321 |
| Ponteggi Sicuri S.n.c. | Luca Neri | 338 2468101 |

Le imprese subappaltatrici possono essere importate o inserite manualmente.

Annulla Genera QR Code

Generazione del QR code

Il QR code diventa il punto di accesso fisico al sistema: visibile, immediato e non ambiguo.

Cartello QR



Distribuzione semplice

Il cartello può essere stampato ed esposto in punti strategici: baracca, ingresso, bacheca sicurezza, spogliatoio.

Zero app da installare

L'utente scansiona il codice e apre il modulo da browser, senza scaricare applicazioni.

Messaggio chiave

Il QR code diventa il punto di accesso fisico al sistema: visibile, immediato e non ambiguo.

Utilizzo in cantiere e in ufficio

Lo stesso sistema copre contesti operativi diversi: cantiere, sede produttiva, uffici e aree comuni.

QR in ufficio



Copertura ampia

Il Near Miss può essere segnalato anche fuori dal cantiere quando riguarda logistica, deposito, mezzi, uffici o spazi comuni.

Canale unico ma moltiplicabile

Possibilità di stampare 2 o più QR CODE per ogni area con lo scopo di utilizzarlo in più punti strategici.

Messaggio chiave

Lo stesso sistema copre contesti operativi diversi: cantiere, sede produttiva, uffici e aree comuni.

Segnalazione da smartphone

Il lavoratore compila il modulo direttamente dal telefono con linguaggio guidato tramite voce, immagini, video.

Segnalazione mobile

The image shows a smartphone screen with a form titled 'Segnalazione Near Miss'. The form includes a date field (30/05/2024), a time field (11:15), and a location field (Luogo). Below these is a section for 'Fascia oraria di accadimento' with radio buttons for 0-6, 6-12, 12-18, 18-24, and 18-24. The '6-12' option is selected. There is a 'Descrizione' field with a placeholder text 'Descrivi l'evento o la situazione pericolosa osservata...'. A section titled 'Attività di cantiere in corso' contains two columns of checkboxes for various activities like 'Nuovo edificio', 'Edifici esistenti', 'Istruzione infissi e opere speciali', 'Scavi ed sbancamenti', 'Ripristini', and 'Altro'. At the bottom, there is a 'Situazione di lavoro' section with checkboxes for 'Lavoro in squadra' and 'Alla guida'.

! Nota importante

Sul telefono **non saranno presenti moduli complessi** come quelli mostrati in questa schermata.

La segnalazione del Near Miss avverrà in modo semplice e guidato, tramite **voce, immagini, video e pochi input essenziali**.



Voce



Foto



Video



Testo

Pochi input. Massima semplicità.

Rapidità

La segnalazione può essere fatta subito dopo l'evento, quando le informazioni sono ancora complete.

Qualità del dato

Campi strutturati, categorie e descrizione libera permettono analisi successive più affidabili. L'operatore può segnalare in qualsiasi lingua.

Messaggio chiave

Il lavoratore compila il modulo direttamente dal telefono ed in qualsiasi lingua, con campi essenziali e linguaggio guidato.

Ricezione della segnalazione

La pratica viene acquisita nell'area riservata e resa disponibile per la valutazione tecnica.

Elenco pratiche

ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA
Organismo Paritetico per Artigianato, Medie Imprese (PMI)
Installatori GAS, GPLs, profili storici edili ex Art.21, Dlgs. 81/08

 Pagina iniziale

 Dipendenti >

 Documenti

 Gestione Near Miss

SEI UN'IMPRESA del CANESTRO B!



Segnalazioni Near Miss

 Elenco cantieri Near Miss

Cantiere ESEM Edili SRL

Caduta di materiali dall'alto in area di transito

06.05.2026 - 08:35

Analizzato



Interferenza tra escavatore e operai a terra

05.05.2026 - 14:20

Non Analizzato



Uso improprio di scala portatile per accesso

04.05.2026 - 10:10

In Analisi



Apertura nel solaio priva di protezione

03.05.2026 - 16:45

Analizzato



Presenza in carico

La segnalazione entra in un elenco consultabile con stato, data, cantiere e priorità operativa.

Responsabilità

Il sistema aiuta a distinguere chi segnala, chi valuta e chi chiude l'azione correttiva.

Messaggio chiave

La pratica viene acquisita nell'area riservata e resa disponibile per la valutazione tecnica.



[← Torna alla lista Near Miss](#) > [Cantiere ESEM Edili SRL](#) > [Caduta di materiali durante sollevamento con gru](#)

1. Segnalazione ricevuta

Data
06/05/2026

Luogo
Area scarico materiali – lato nord

In analisi

Descrizione

Durante il sollevamento di un pallet di laterizi con gru edile, parte del carico si è sbilanciata e alcuni materiali sono caduti nell'area di transito, senza coinvolgere persone.

2. Valutazione

Dinamica / situazione pericolosa

Errata imbracatura del carico e mancata interdizione completa dell'area sottostante.

Cause probabili

Consultazione non aggiornata del registro trimestrale delle verifiche di fasce, funi e catene; controllo pre-uso dell'imbracatura del carico non adeguatamente effettuato; area di manovra non completamente segregata.

Rischio principale

Caduta materiali dall'alto.

3. Azione correttiva

| Azione correttiva | Responsabile | Data | Stato | Allegati |
|---|----------------------------|------------|-------------|----------|
| Sostituzione immediata delle fasce usurate e verifica accessori di sollevamento | Capocantiere Marco Bianchi | 06/05/2026 | Completato | |
| Delimitazione area di sollevamento con transenne e cartellonistica | Preposto Luca Rinaldi | 06/05/2026 | Completato | |
| Briefing operativo su imbracatura carichi e procedure di sollevamento | RSPP Giulia Conti | 07/05/2026 | Pianificato | |

+ [Aggiungi azione](#)

4. Feedback / riscontro

Intervento eseguito nella giornata del 06/05/2026. Area messa in sicurezza, attrezzature controllate e personale informato.

Stato pratica **In analisi**

Segnalazione ricevuta
06/05/2026 - 08:35

Ultimo aggiornamento
07/05/2026 - 11:20

Priorità ● Media

Gestione della pratica

La pratica non termina con la segnalazione: serve una decisione, un'azione e un riscontro.

Azioni correttive

SEI UN'IMPRESA DEL CANESTRO BI



Pagina iniziale

Dipendenti

Documenti

Gestione Near Miss

Torna alla lista Near Miss

1. Segnalazione

Data
06/05/2026

Descrizione
Durante il sollevamento di materiali con gru...

2. Valutazione

Dinamica / situazione
Errata imbracatura...

Cause probabili
Consultazione non adeguata del carico non adeguata...

3. Azione correttiva

Azione correttiva

Sostituzione immediata...

Delimitazione area di lavoro...

Briefing operativo su...

+ Aggiungi azione

4. Feedback / follow-up

Intervento eseguito...

Si

Nuova azione correttiva



Near miss collegato:
Caduta di materiali durante sollevamento con gru

Cantiere:
Cantiere ESEM Edili SRL

Segnalazione n.:
NM-2026-014

Tipologia azione *

Seleziona tipologia

Titolo azione *

Inserisci titolo dell'azione

Descrizione azione *

Descrivi l'azione correttiva da intraprendere...

0 / 1000

Responsabile *

Marco Bianchi; Luca Rinaldi

Inserisci uno o più nomi separati da punto e virgola

Priorità *

Seleziona priorità

Notifica automatica al responsabile



Allegati



Trascina i file qui o clicca per caricare
PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG (Max 10 MB)

Il salvataggio genera anche il report PDF dell'azione correttiva.

Annulla

Salva azione



Richiedi supporto del tecnico ESEM CPT

Il nostro tecnico ESEM CPT può supportarti nell'analisi tecnica e nella verifica delle azioni correttive legate al Near Miss.

Attiva richiesta supporto tecnico



Supporto tecnico



Richiedi supporto tecnico

Stato pratica In analisi

Segnalazione ricevuta
06/05/2026 - 08:35

Ultimo aggiornamento
07/05/2026 - 11:20

Priorità Media

Workflow coerente con opuscolo INAIL

Il percorso segue una logica di miglioramento continuo: rilevare, analizzare, correggere, verificare.

Feedback e risultato

The screenshot shows the ESEM|CPT web application interface. The top navigation bar includes the ESEM|CPT logo, the text 'ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA', and a user profile icon with the text 'SEI UN'IMPRESA DEL CANESTRO B!'. The main content area is titled 'Feedback / riscontri' and contains a table of feedback items, all marked as 'Completato'. Below the table is a 'Risultato' section with a text report and a 'Stampa report' button.

| Feedback / riscontri | Stato | Azioni |
|---|------------|---------|
| Feedback immediato al segnalatore | Completato | [Icona] |
| Feedback a tutti i lavoratori se pericolo grave e immediato | Completato | [Icona] |
| Feedback al segnalatore per azioni a breve termine | Completato | [Icona] |
| Feedback per misure di miglioramento | Completato | [Icona] |

Risultato

La fascia utilizzata è stata immediatamente ritirata dal cantiere. Gli operatori sono stati informati sulle corrette procedure di imbracatura carichi e sulla verifica di fasce, funi e catene. È stata delimitata l'area di lavoro e attivata la richiesta di supporto del tecnico ESEM-CPT.

[Stampa report]

Feedback

Chi gestisce la pratica documenta il risultato e conferma se l'azione ha ridotto il rischio.

Apprendimento

I Near Miss diventano informazioni utili per riunioni, formazione, preposti e aggiornamento delle procedure.

1 Rileva

2 Analizza

3 Correggi

4 Verifica

Gestione della pratica

Report del near miss generato automaticamente

Sarà possibile creare un report per al termine di tutte le Azioni correttive eseguite.

Apprendimento

I Near Miss diventano informazioni utili per riunioni, formazione, preposti e aggiornamento delle procedure.

Generazione del REPORT

Report Near Miss

SEGNALAZIONE E GESTIONE DI UN MANCATO INFORTUNIO

RAC-NM-2026-014

06/05/2026 11:20

1. DATI GENERALI

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cantiere: | Cantiere ESEM Edili SRL | Area: | Area scarico materiali – lato nord |
| Segnalazione n.: | NM-2026-014 | Data segnalazione: | 06/05/2026 |
| Ora segnalazione: | 08:35 | Stato pratica: | In analisi |
| Priorità: | Media | Tipologia evento: | Near Miss – Mancato infortunio |

2. SEGNALAZIONE

| | |
|----------------------------------|--|
| Titolo: | Caduta di materiali durante sollevamento con gru |
| Descrizione evento: | Durante il sollevamento di un pallet di laterizi con gru edile, parte del carico si è sbilanciata e alcuni materiali sono caduti nell'area di transito, senza coinvolgere persone. |
| Situazione pericolosa rilevata: | Errata imbracatura del carico e mancata interdizione completa dell'area sottostante. |
| Conseguenze potenziali: | Possibile colpimento di persone, schiacciamento, danni a mezzi e strutture. |
| Fattori contributivi ipotizzati: | Imbracatura non corretta; area di carico non totalmente segregata; comunicazione carente. |
| Persone coinvolte: | Addetto alla gru, imbracatore, personale presente nell'area. |

3. GESTIONE DEL NEAR MISS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Messa in sicurezza immediata: | Sospeso il sollevamento, messo in sicurezza il carico e l'area; verificata l'assenza di persone nell'area di caduta; ripristinata la corretta imbracatura; delimitata l'area con nastro e cartelli. |
| Azioni correttive / di miglioramento: | Revisione procedura di sollevamento; uso ganci certificati e funi in buone condizioni; segregazione completa dell'area di manovra; briefing operativo pre-sollevamento; formazione/ricambio sull'imbracatura e sulla gestione aree di carico. |
| Supporto tecnico ESEM CPT: | Attivato – Sopralluogo e supporto per revisione procedurale e formazione. |
| Esito atteso: | Eliminazione del rischio di caduta di materiali dall'alto e miglioramento delle condizioni di sicurezza operative. |

4. RESPONSABILI

| Nome e cognome | Ruolo | Impresa |
|----------------|--------------|----------------|
| Marco Bianchi | Capocantiere | ESEM Edili SRL |
| Luca Rinaldi | Preposto | ESEM Edili SRL |
| Giulia Conti | RSPD | ESEM Edili SRL |

5. ALLEGATI

| | |
|---|---|
| 1 | Foto_area_scarico_01.jpg |
| 2 | Planimetria_area_intervento.pdf |
| 3 | Scheda_controllo_accessori_sollevamento.pdf |

6. AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE

La presente gestione del near miss è stata registrata e condivisa con i responsabili indicati. Il documento formalizza quanto emerso dalla segnalazione, le misure adottate e le attività già intraprese per accompagnare l'intervento fino alla chiusura della pratica.


- È stata effettuata la messa in sicurezza e la delimitazione immediata dell'area interessata.
- È stato eseguito il controllo degli accessori di sollevamento ed è stato verificato il registro trimestrale delle verifiche di fasce, funi e catene.
- Sono state attuate le azioni correttive indicate ed è stata fornita informazione ai lavoratori coinvolti.
- È stato richiesto il sopralluogo e il supporto tecnico del tecnico ESEM CPT.
- La pratica è stata aggiornata con esito, note e documentazione disponibile.
- Se necessario, sarà convocata una riunione di coordinamento con compilazione del registro partecipanti riportato qui sotto.

7. REGISTRO PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE (se convocata)

| Nome | Cognome | Impresa | Firma |
|------|---------|---------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Report e grafici dei dati raccolti

I dati aggregati consentono di leggere trend, aree critiche e andamento delle azioni correttive.



Indicatori utili

Numero di Near Miss, tipologia, area, anno, stato della pratica, tempi di chiusura.

Decisioni basate sui dati

I report supportano programmazione formativa, audit, riunioni periodiche e confronto con stakeholder.