


Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Te punohet ne siguri

Udhezime te vogla per punetoret




**Lidhja e ngarkesave
per t'i ngritur**

**L'imbracatura
dei carichi**

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



Rischio di caduta di materiali dall'alto


Durante le operazioni di sollevamento dei materiali, non sostare sotto i carichi sospesi
Avvicinarsi al carico per manovrarlo verso il punto di scarico, solo quando questo è prossimo al punto di appoggio
Imbracare correttamente i diversi materiali, evitando di imbracare i carichi agganciandosi direttamente alle legature dei materiali realizzate con uno o più spire di filo metallico

Rreziku i renjes se materialeve nga lart

Gjate veprimeve per ngritjen e materialeve, mos qendro poshte ngarkesave qe jane pezull.

Afrohu ngarkeses per t'a manovruar drejt pikes se shkarkimit, vetem kur ngarkesa eshte ne afersi te pikes mbeshtetese.

Lidh ne menyre korrekte materialet e ndryshme, duke evituar lidhjen e ngarkesave te kapura drejtperdrejte ne legaturat e materialeve te realizuara me nje ose me shume spirale te fillit metalik.



Attenzioni particolari per i sollevamenti

Si ricorda che l'uso della forca è consentito per il solo carico e scarico dall'automezzo trasportatore e comunque per altezze non superiori a 2 mt.

Nel sollevamento di materiali ingombranti e lunghi, si raccomanda l'uso di bilancieri

Kujdesje e vecante per ngritjet

Kujtojme qe perdorimi i forces lejohet vetem per ngarkimin dhe shkarkimin nga automjeti transportues dhe per lartesi qe nuk kalojne 2 metra.

Ne ngritjen e materialeve te renda dhe te gjate, keshillohet perdorimi i bilanciereve.

Mantenimento in efficienza dei sistemi di sollevamento

Controllare che gli accessori di sollevamento siano efficienti e non abbiano subito danni

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni pericolose verificate circa i sistemi di sollevamento, escludendone l'uso

Effettuare correttamente la manutenzione periodica annotando gli esiti su appositi registri

Mirembajtja e mjeteve te ngritjes

Kontrollo qe mjetet e ngritjes jane ne gjendje te mire dhe qe nuk kane pesuar deme.

Njofto menjehere anomalite ose situacionet e rrezikshme te verifikuara ne lidhje me mjetet e ngritjes, duke i perjashtuar nga perdorimi.

Kryhej ne menyre korrekte mirembajtjen periodike duke shenuar perfundimet ne regjistrat e perkates.



Norme comportamentali

Durante l'impiego di imbracature costituite da funi metalliche, si raccomanda l'uso di guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche ed elmetto

Non utilizzare accessori di sollevamento se:

- la marcatura CE non sia più visibile
- l'indicazione del nome del fabbricante e del carico massimo di utilizzazione non siano più leggibili
- lo stato di mantenimento sia tale da non garantire più la tenuta del carico

Dopo che il carico è stato posato, accertarsi della sua stabilità prima di sganciare le imbracature

Rregullat e sjelljes

Gjate perdorimit te lidhjeve te perbera nga litare metalike, keshillohet perdorimi i dorashkave mbrojtese, i kepuceve kunder aksidenteve dhe i helmetave.

Mos perdor mjetet e ngritjes ne rast se:

- marka CE nuk eshte me e dukshme
- treguesi i emrit te fabrikuesit dhe i ngarkeses maksimale te perdorimit nuk jane me te dukshme
- gjendja e mirembajtjes eshte e tille qe nuk siguron me mbajtjen e ngarkeses.

Mbasi ngarkesa eshte mbeshtetur, sigurohu per qendrueshmerine e saj, perpara se heqesh lidhjet.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it